

MP2 系列基本型运动控制 PLC

简易说明书

感谢您购买雷赛智能 MP2 系列通用型运动控制 PLC 产品,含 16/24/32/40/48/60 点等多款主机, $200 {
m KHz}$ 高速脉冲输出, 轴数覆盖 2/4/6/8/10/12 轴,完备的点位运动控制功能,支持任意 2 轴直线插补,支持对称和非对称 T 型,S 型曲线控制,适 会干条轴占位动作的设备控制 加锑酸丝 线市 条轴组基米设备等

类型	型 号	高速输出	高速输入	DI/DO	扩展 BD 板数	最多右 扩展模 块数	通讯口
	MP2-16A2	2 轴 200KHz	2 路 200KHz	8DI/8DO	1 个	6个	
	MP2-24A2	2 轴 200KHz	2路 200KHz	14DI/10DO	1 个	(有源)	
	MP2-32A4	4 轴 200KHz	2路200KHz 18DI/14DO		1 个		
	MP2-40A4	4 轴 200KHz	2路 200KHz	28DI/20DO	1个		1 个 RS232
标准型	MP-40A4-WL	4 轴 200KHz	2路 200KHz	28DI/20DO	1 个		
扩展主	MP2-40MR	-	2001/2000		1 个	10 个 (有源)	1 个 RS485 1 个以太网 口
机	MP2-48A6	6 轴 200KHz			2 个		
	MP2-60A6	6 轴 200KHz			2 个		
	MP2-60A8	8 轴 200KHz	4路200KHz	36DI/24DO	2 个		
	MP2-60A10	10 轴 200KHz	4路 200KHz 36DI/24DO		2 个		
	MP2-60A12	12 轴 200KHz	4路200KHz	36DI/24DO	2个		
	MP2E-48A6	6 轴 200KHz	4路200KHz	28DI/20DO			
网口型 扩展主 机	MP2E-60A6	6 轴 200KHz	4路200KHz	36DI/24DO			1 个 RS232
	MP2E-60A8	8 轴 200KHz	4路200KHz	36DI/24DO	7'-1-1+	10 个	1 个 RS485
	MP2E-60A10	10 轴 200KHz	4路200KHz	36DI/24DO	不支持	(有源)	1 个以太网 口
	MP2E-60A12	12 轴 200KHz	4路 200KHz	36DI/24DO			
	MP2E-60A6-3C	6 轴 200KHz	4路200KHz	36DI/24DO			

在安装、运行、保养、 检查本产品之前, 请务必仔细阅读本使用说明书以及其他相关设备的所有附带资料,正确使用。请在熟悉了所有关于设备的知识、安全信息,以及注意事项后使用。



表示错误使用时,有可能会引起危险,导致死亡或是重伤事故的发生。



表示错误使用时,有可能会引起危险,导致中度伤害或受到轻伤,也有可能造成物品方面的损

此外,即使是 注意 中记载的事项,根据状况的不同也可能导致重大事故的发生。两者记载的内容都很重要,

启动、维护保养注意事项



- 在通电时请勿触碰到端子。否则有触电的危险性, 并且有可能引起误动作。
- 讲行清扫以及拧紧接线端子时,请务必在断开所有外部电源后方可操作。如果在通电的状态下进行操作,则有触电 的危险。 要在运行过程中更改程序、执行强制输出、RUN、STOP等操作前,请务必先熟读手册,在充分确认安全的情况下方
- 可进行操作。操作错误有可能导致机械破损及事故发生。 请勿从多个外围设备(编程工具)同时更改可编程控制器中的程序。否则可能会破坏可编程控制器的程序,引起误动
- 请按照 MP2 系列通用型运动控制 PLC 用户手册硬件篇指定的内容,正确使用万年历电池。 请勿用做指定以外的用途。
- 请正确连接电池。
- 请勿对电池进行充电、拆卸、加热、投入火中、短路、反向连接、焊接、吞咽或焚烧,过度施压(震动、冲击、掉落等)
- 请避免在高温或阳光直射下使用或存储电池。
- 请勿将漏液或其它内容物置于水中、靠近火源或直接接触。
- 若对电池处理不当,可能会产生由于过度发热、破裂、点火、燃烧、漏液、变形等原因,导致造成人员受伤等人身影 向或发生火灾。

拆装注意事项



注 意

- 对 MP2 系列产品进行拆装时请务必将电源切断后进行。如果在通电状态下进行拆装的话,有可能造成模块的损伤。
- 请勿擅自拆解、改动产品。否则有可能引起故障、误动作、火灾。
- 对扩展电缆等连接电缆进行拆装时请在断开电源之后再进行操作。否则有可能引起故障、误动作。 在对以下的设备进行拆装时请务必将电源切断。否则有可能引起故障、误动作。
- 外围设备
- 扩展 BD 板、右扩展模块
- 电池

安装注意事项

注 意

- 请勿在有灰尘、油烟、导电性粉尘、腐蚀性气体(海风、C12、H2S、S02、N02等)、可燃性气体的场所、曝露在高温、 结露、风雨中的场所、有振动、冲击的场所中使用。否则有可能导致触电、火灾、误动作、产品损坏以及变质。
- 请勿直接触碰产品的导电部位。否则有可能引起误动作、故障。 产品安装时,请使用 DIN 导轨,或者安装螺丝车周抽固定。
- 请将产品安装在平整的表面上。

警 告

注 意

注 意

注 意

外观定义

编号

[2]

[4]

[5]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

产品信息

请对可编程控制器进行动作确认。

在运送锂电池时,必须按照运输规定进行操作

网口 IP 请慎重更改,若必须更改,请记住更改后的 IP

未用到 RS232、RS485 做 Modbus 主/从站通讯,则首先将以上端口设置为编程口

名称

DIN 导轨安装用卡扣

螺钉安装孔

上下翻盖

以太网通讯口

RS232 通讯口

RS485 通讯口

输入信号指示灯

输出信号指示灯

状态指示灯

输入接线端子

输出接线端子

扩展翻盖

扩展BD板

扩展翻盖

- 安装面如果凹凸不平,会对电路板造成过度外力,从而导致故障发生。
- 在进行螺栓孔加工及配线作业时,请不要将切屑及电线头落入可编程控制器的通风孔内。否则有可能导致火灾、故
- 可编程控制器的通风孔上所安装的防尘罩请在施工结束之后将其拆下。否则有可能导致火灾、故障及误动作。

进行安装、接线等作业时,请务必在外部将所有电源均断开后方可进行操作。否则有触电、产品损坏的危险。

废弃产品的时候,请作为工业废品来处理。对电池进行废弃处理时,请按照各地区指定的法律单独进行处理。

运输、保管注意事项

编程注意事项

可编程控制器属于精密设备,因此在运输期间请避免使其遭受冲击。否则可能造成可编程控制器故障。运输之后,

田干导轨安装

用于螺钉安装

保护作用

不用时关闭

输入状态显示

输出状态显示

打开翻盖可见

打开翻盖可见

打开翻盖可见

PWR、RUN、ERR 状态指示

需要时选配, 出厂时机壳盖住

[12]

loc. at

- [13]

[3]

内容

用于编程下载或与 HMI、第三方设备、MES 系统连接

用于编程下载或与HMI、第三方设备连接


用于编程下载或与HMI、第三方设备连接

扩展电缆、外围设备连接用电缆、输入输出电缆、电池等的连接电缆请牢固地安装在所规定的连接器上。接触不良 会导致误动作。


...... [2] [3] [4] [1] 配线注意事项

名称 PLC 散热孔 用于散热 导轨槽 铭牌安装位 用于订货显示订货信息


......




•	产品规格										
	规格	MP2-16A2	MP2-24A2	MP2-32A4	MP2-40A4 MP-40A4-WL	MP2-40MR	MP2-60A6/8 /10/12	MP2E-48A6 MP2-48A6	MP2E-60A6/A8/ A10/A12/A6-3C		
	输入电源				100V	AC~240VAC					
电源	输出电源					24VDC					
	CPU 主頻					600MHz					
M- 1m	实时时钟					支持					
常规	最大 10 点数					256 点					
	编程语言					梯形图					
	输入	8点	14 点	18 点	24 点	24 点	36 点	28 点	36 点		
	输入类别		双极性,源型/漏型(PNP/NPN)								
	高速输入	2*200K	2*200K	2*200K	2*200K	2*200K	4*200K	4*200K	4*200K		
I/0	数字滤波功能			采用数字	z滤波, 可设箱	1入滤波常数	效范围 0∼655	35ms			
	输出	8点	10 点	14 点	16 点	16 点	24 点	20 点	24 点		
	输出类别	晶体管,漏型			继电器型		晶体管,漏	型			
	高速脉冲输出	2*200K	4*200K	4*200K	4*200K	-	6/8/10/12* 200K	6*200K	6/8/10/12*200H		
	直线插补	任意 2 轴(维电器型不支持)									
	圆弧插补	不支持									
运动控	在线变速	支持 (继电器型不支持)									
制	加减速曲线	支持对称与非对称 T 型和 S 型加減速(继电器型不支持)									
	在线变位置	支持(维电器型不支持)									
	多段速	支持(维电器型不支持)									
	程序容量	64KB									
	程序掉电保持					支持					
存储器	软元件掉电保 持				月	月户设定					
硬件支持 3V 纽扣电池, 3 年											
	辅助继电器 (M)	7680 点									
软元件	状态(S)				4	4096 点					
	定时器 (T)					512 点					




机械设计参考



32/40 点外形尺寸



48 点/60 点外形尺寸



环境要求 环境温度 0℃~60℃ 保存环境温度 -20℃~70℃ 环境湿度 5%RH~95%RH (无凝露) 防护等级 电磁兼容性 噪声抑制,符合IEC61000-6-2 振幅/加速度: 振动规格 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅


雷赛网址: www.leisai.com

技术热线: 400-885-5501




	9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak加速度,恒定振幅		
耐电压	AC 500V 1分钟	各端子与接地端子之间	
绝缘电阻	经DC500V绝缘电阻计测量后5MΩ以上	台 缅丁·马按	
接地	D种接地(接地电阻:100Ω以下),不允许与强电系统共同接地		
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体,导电性尘埃(灰尘)不严重的地点		
使用高度	2000M以下(在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)		

安装尺寸 安装时请注意安装位置,保证水平安装,按照下图打钩的方式安装:



安装时务必考虑散热情况,保证 PLC 及模块与周边有大于 50MM 的散热空间,

安装方法 基本单元和扩展模块的安装,可选用导轨安装或直接螺丝安装。



基本单元和扩展模块安装在 DIN46277 导轨(宽 35mm)上。要拆除时,只要拉下 DIN 导轨的装配拉钩,取下产品即可。

◆电源规格		
项目	规格	
电源电压范围	100VAC~240VAC	
允许瞬时停电时间	对10ms以下的瞬时停电会继续运行	
电源保险丝	250V, 4A	
冲击电流	20A AC220V,5ms以下	
DC24V 供给电源	400mA以下	
DC5V 扩展电源	800mA以下	

输入输出端子介绍

•	16 点端子定义:					
	_	N.I.	0.400	V4	$\overline{}$	W

N S/S0 X1 X3 X5 X7 L FG X0 X2 X4 X6

● 24 点端子定义: N S/50 X1 X3 X5 X7 X11 X13 X15 L FG X0 X2 X4 X6 X10 X12 X14

0V Y0 Y2 Y4 Y5 Y7 Y10 -24V COM0 Y1 Y3 COM1 Y6 COM2 Y11

适用于: MP2-24A2

● 32 点端子定义:

40 点端子定义:

N \$/50 X1 X3 X5 X7 X11 X13 X15 X17 X21 X23 X25 X27 \$/\$1 L FG X0 X2 X4 X6 X10 X12 X14 X16 X20 X22 X24 X26 •

0V Y0 Y2 Y4 Y5 Y7 Y10 Y12 Y14 Y15 Y17 24V COM0 Y1 Y3 COM1 Y6 Y10 Y10 Y10 Y13 COM3 Y16

适用于: MP2-40A4、MP2-40MR、MP-40A4-WL

48 点端子定义:

适用于: MP2E-48A6、MP2-48A6

60 点端子定义:

适用于: MP2-60A6/A8/A10/A12、MP2E-60A6/A8/A10/A12/A6-3C

注意: ● 端子是空端子,请不要对其进行外部接线或作为中继端子使用。

2) 端子功能介绍

规格	MP2-16A2	MP2-24A2	MP2-32A4	MP2-40A4 MP-40A4- WL	MP2-40MR	MP2E-48A6 MP2-48A6	MP2E-60A6 /A6-3C MP2-60A6	MP2E-60A8 MP2-60A8	MP2E- 60A10 MP2-60A10	MP2E- 60A12 MP2-60A12
电源					L. N	l. FG				
电源输出					OV.	24V				
高速晶体管输出	Y0-Y1	Y0-Y1	Y0-Y3	Y0-Y3	-	Y0-Y3, Y10 -Y11	Y0-Y3, Y10-Y11	Y0-Y3, Y10-Y13	Y0-Y3, Y10 -Y13, Y20- Y21	· ·
普通输出	Y0-Y7	Y0-Y7, Y10-Y11	Y0-Y7, Y10-Y15	Y0-1	Y7, -Y17	Y0-Y7, Y10-Y17, Y20-Y23	Y0-Y7, Y10-Y17, Y20-Y27	Y0-Y7, Y10-Y17, Y20-Y27	Y0-Y7, Y10-Y17, Y20-Y27	Y0-Y7, Y10-Y17, Y20-Y27
高速输入(单端)	X0、X3					XO、X3、X6、X11				
高速输入 (AB相)	X0, X1, X3, X4 X0, X1, X3, X4, X6, X7, X11, X12				2					
普通输入	X0-X7	X0-X7, X10-X15	X0-X7, X10-X17, X20-X21	X0- X10- X20-		X0-X7, X10-X17, X20-X27, X30-X33	X0-X7, X10-X17, X20-X27, X30-X37, X40-X43	X0-X7, X10-X17, X20-X27, X30-X37, X40-X43	X0-X7, X10-X17, X20-X27, X30-X37, X40-X43	X0-X7, X10-X17, X20-X27, X30-X37, X40-X43

3) 脉冲轴输出端子介绍(继电器型不支持)


	轴控	MP2-16A2 MP2-24A2	MP2-32A4 MP2-40A4 MP-40A4- WL	MP2E-48A6 MP2-48A6 MP2E-60A6 MP2E-60A6-3C MP2-60A6	MP2E-60A8 MP2-60A8	MP2E-60A1 0 MP2-60A10	MP2E- 60A12 MP2-60A12
41.0	脉冲 0	YO	YO	YO	YO	YO	Y0
轴 0	方向 0	Y4	Y4	Y4	Y4	Y4	Y4
41.4	脉冲1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1
轴 1	方向1	Y5	Y5	Y5	Y5	Y5	Y5
th o	脉冲2		Y2	Y2	Y2	Y2	Y2
轴 2	方向2		Y6	Y6	Y6	Y6	Y6
th o	脉冲3		У3	Ү3	У3	У3	Y3
轴 3	方向3		Y7	Y7	Y7	Y7	Y7
th. a	脉冲 4			Y10	Y10	Y10	Y10
轴 4	方向4			Y14	Y14	Y14	Y14
44. F	脉冲 5			Y11	Y11	Y11	Y11
轴 5	方向5			Y15	Y15	Y15	Y15
th. c	脉冲 6				Y12	Y12	Y12
轴 6	方向6				Y16	Y16	Y16
轴 7	脉冲7				Y13	Y13	Y13
湘田 7	方向7				Y17	Y17	Y17
轴 8	脉冲8					Y20	Y20
和の	方向8					Y24	Y24
轴 9	脉冲 9					Y21	Y21
和り	方向9					Y25	Y25
轴	脉冲10						Y22
10	方向 10						Y26
轴	脉冲11						Y23
11	方向11			_			Y27

◆ 输入接线

S/S 是双极性选择公共端,接 24V 时是漏型 (NPN 型) ,接 0V 时是源型 (PNP 型)

1) 首週補入按款	
项目	内容
输入信号电压	DC24V±10%
输入信号电流	5mA/DC24V
输入 ON 电流	3.5mA 以上
输入 OFF 电流	1.5mA 以下
输入响应时间	约 10ms


输入信号形式	源型/漏型方式。当 S/S 端子与 24V 短接时为漏型输入: 当 S/S 端子与 0V 短接时为源型输入
电路绝缘	光电耦合绝缘
输入动作显示	输入 ON 时 LED 灯亮



漏型输入接线 (NPN 型传感器)

輸出接线 1) 普通晶体管输出接线


	项目	内容
外部电源		DC5~30V
电路绝缘		光电耦合绝缘
动作指示		光耦被驱动时 LED 点亮
最大	阻性负载	0.5A/1 点; 1.6A/4 点 1 组公共端
负载	感性负载	7. 2W/DC24V
	灯负载	1.5W/DC24V
最小负载		5mA/DC5~24V
响应	0FF→0N	0.5ms 以下
时间	ON→OFF	0.5ms 以下




源型输入接线 (PNP 型传感器)

2) 继电器输出接线

	项目	内容
外部电源		AC250V/DC30V 以下
电路绝缘		继电器机械绝缘
动作指示		继电器输出触电闭合 LED 灯亮
最大	阻性负载	3A/1 点; 8A/4 点 1 组公 共端
负载	感性负载	AC220V/80VA
	灯负载	AC220V/100W
最小负载		DC5V/2mA
响应	0FF→0N	约 10ms
时间	ON→OFF	≨J 10ms



3) 高速脉冲输出接线



(保证驱动器光耦输入端 12mA 以上可靠工作电流。驱动器脉冲输入是 DC24V 时,不需要串电阻:驱动器脉冲输入为 DC12V 输入时,需串 1K 电阻: 驱动器脉冲输入为 DC5V 时,需串 2K 电阻。)

通讯

RS232 棒口

*			
通讯接口图	管脚定义		
	1	-	
	2	-	
((3 4 5))	3	=	
(<u>6</u> 7 8//	4	RxD	
	5	TxD	



RS485 接口

通讯接口图	管脚定义	
الالماليا	1	信号 A
999	2	信号 B
123	3	信号 GND

以太関ロ

* NACTOR		
通讯接口图	管脚定义	
1 8	1	TX+发送
	2	TX-发送
	3	RX+接收
	4	NC空脚
	5	NC空脚
7	6	RX-接收
	7	NC空脚
	8	NC空脚

技术热线: 400-885-5501 雷赛网址: www.leisai.com